

Abwasser - Anlagen Analyse

Ingenieurbüro Detlev von Bestenbostel

Mittelstr. 2a, 29690 Lindwedel

Tel. 05073/9231 -68 Fax. -69

Mail: AAA@vonBestenbostel.de

Schachtbericht

Schacht 15190934 **Insp.-Nr.** 1
Entw.-System Schmutzwasserkanal **Insp.-Datum** 12.03.2010

Schachttiefe Ortsteil Ovelgönne
Sohlhöhe NN. 0,000 m **Straße** Waldweg 34
Schachtlänge (DN) 1,00 m **Firma/Operator** AAA / Klingenberg
Schachtprofil rund
Schachtart Einstiegschacht

Schachtmaterial Beton
Innenschutz
Lage am Umfang
Bezug vertikal

Bemerkung

alte Schachtnr.

Baujahr

Anz. Anschlüsse 2

Schachthals Nein

Einstieghilfe Nein

Übergangsplatte Nein

Abdeckplatte Nein

Länge (DN) Deckel

Breite Deckel

Rechtswert Schacht 3563845,982 m

Hochwert Schacht 5834554,475 m

Deckelhöhe NN. 36,550 m

Länge (DN) Unterteil

Breite Unterteil

Höhe Unterteil

Bemerkung Rec1

Bemerkung Rec2

Status vorhanden

Deckelform rund

Unterteilform rund

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Abdeckungsklasse Klasse B 125

Steigeisengänge zweiläufig

Material Hals Beton

Material Unterteil Beton

Material Gerinne Steinzeug

Genauig. Sohlhöhe 1

Lagegenauig. Deckel 5

Genauig. Deckelhöhe 1

Foto **Video** **Tiefe/m** **Zustand** **V** **Beschreibung**

Foto	Video	Tiefe/m	Zustand	V	Beschreibung
002			AAM		Rohranschluss nicht fachgerecht an Auslaufseite, Ausprägung (1-5) = 2; Wurzeleinwuchs 10% an der Auslaufseite! Schachtanbindung!
005			SB		
001			SDM		Schachtabdeckung defekt; Wurzeleinwuchs! Pfahlwurzeln!
003			SWM		Schachtwände defekt, Ausprägung (1-5) = 2; Wurzeleinwuchs durch die Schachtringe und die Ausgleichsringe!
004			SB		
006			SZM		Nicht vollständig aufgeschnitten!

Abwasser - Anlagen Analyse

Ingenieurbüro Detlev von Bestenbostel

Mittelstr. 2a, 29690 Lindwedel

Tel. 05073/9231 -68 Fax. -69

Mail: AAA@vonBestenbostel.de

Schachtbildbericht

Schacht 15190934
Entw.-System Schmutzwasserkanal
Ort/ Strasse Ovelgönne / Waldweg 34

Insp.-Nr. 1
Insp.-Datum 12.03.2010
Dimension 1,00

Rohranschluss nicht fachgerecht an Auslaufseite, Ausprägung (1-5) = 2; Wurzeleinwuchs 10% an der Auslaufseite! Schachtanbindung!

Foto 002



Zustand AAM

Foto 004



Zustand SB

Abwasser - Anlagen Analyse

Ingenieurbüro Detlev von Bestenbostel

Mittelstr. 2a, 29690 Lindwedel

Tel. 05073/9231 -68 Fax. -69

Mail: AAA@vonBestenbostel.de

Schachtbildbericht

Schacht 15190934
Entw.-System Schmutzwasserkanal
Ort/ Strasse Ovelgönne / Waldweg 34

Insp.-Nr. 1
Insp.-Datum 12.03.2010
Dimension 1,00

Foto 005

Zustand SB



Schachtabdeckung defekt;
Wurzeleinwuchs! Pfahlwurzeln!

Foto 001

Zustand SDM



Abwasser - Anlagen Analyse

Ingenieurbüro Detlev von Bestenbostel

Mittelstr. 2a, 29690 Lindwedel

Tel. 05073/9231 -68 Fax. -69

Mail: AAA@vonBestenbostel.de

Schachtbildbericht

Schacht 15190934
Entw.-System Schmutzwasserkanal
Ort/ Strasse Ovelgönne / Waldweg 34

Insp.-Nr. 1
Insp.-Datum 12.03.2010
Dimension 1,00

Schachtwände defekt, Ausprägung (1-5)
= 2; Wurzeleinwuchs durch die
Schachtringe und die Ausgleichsringe!

Foto 003

Zustand SWM



Foto 006

Zustand SZM

